Știrile 60m.RO

Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite

Cimpoi Adrian • 22/10/2025 0 1.636 2 minute de citit

Ancheta exploziei din Rahova capătă noi valențe. Procurorii care cercetează zona imobilului distrus de explozie spun că nu au indicii despre o posibilă mână criminală în cazul deflagrației. Gazul nu ar fi fost pornit în momentul exploziei, iar specialiștii confirmă că a existat o fisură în coloana de transport de gaze. Conducta fisurată și cablurile electrice din zonă vor fi ridicate și supuse unei expertize.

Cercetările în cazul exploziei care a lovit un bloc din cartierul Rahova din Capitală continuă la 5 zile de la tragicul eveniment. Conform celor mai recente informații, gazele imobilului nu ar fi fost pornite, dar pe coloana de transport a gazelor a fost depistată o fisură. De asemenea, cercetările din zona deflagrației vor continua aproximativ o săptămână sau două

pentru a se stabili dacă vina îi aparține unei persoane fizice sau juridice.

> „În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-a ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La un moment de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteză principală", spune directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, Cristian Gheorghe.

Imediat după explozia de vineri dimineață, Distrigaz susținea în comunicatul oficial de presă că sigiliul pus cu o zi înainte de producerea deflagrației ar fi fost rupt de o persoană neautorizată. Același director al Direcției de Investigații Criminale, susține că teoria conform căreia cineva a deschis vana de gaze a blocului este o „supoziție". Din datele pe care le au anchetatorii în prezent, gazele nu funcționau în momentul în care s-a produs deflagrația. ***„Din datele avute, blocul nu avea gazele pornite"***, spune Cristian Gheorghe.

Distrigaz CONFORT
GDF SUEZ

București, 17 octombrie

Comunicat de presă

Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din **strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București**, aducem următoarele precizări:

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca **măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale** a imobilului respectiv, **sigilând robinetul de branșament la ora 09:18**, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare.

În dimineața zilei de **17 octombrie 2025, ora 08:44**, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele **a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă**.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU.

Biroul de Presă
Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienți, circa 23.800 km rețea și 2.842 de angajați. Distrigaz Sud Rețele operează rețeaua de distribuție de gaze naturale în 1.398 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și în Municipiul București.

Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate traseul pe care a funcționat fluxul de gaze, unde s-a efectuat acumulare și ce anume a declanșat acumularea.

„Dinamica exploziei înseamna să stabilim traseul care a generat fluxul de gaze, pe unde s-au ridicat ele, unde s-a făcut acumularea respectivă şi ce a declanşat acumularea respectivă. Revenind la ţeavă şi la cablul de energie, asta ne va spune INSEMEX-ul, pentru că noi nu suntem specialişti să ne putem da seama în momentul de faţă dacă scurtul respectiv, făcut la cablu, ar putea să genereze o chestie de acest gen, sau dacă pe cablu respectiv a fost un scurt. Este foarte adevărat că în preziua exploziei, cei de la energie, societatea care distribuie energie, a avut un deranjament acolo în zonă”, a declarat Cristian Gheorghe.

#avarie la reteaua principala **#distrigaz** **#explozie rahova** **#gazele oprite**

Comentează!